

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)  
покрытыми электродами.

29.04.2020 – среда.

Открываем книгу «Дефекты сварных швов и соединений». Читаем и конспектируем – стр. 18-21.

Необходимо записать все термины и определения, от описания внешних признаков, до способов устранения, а также сделать условно-схематические рисунки.