

МДК 02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки)
покрытыми электродами.

20.05.2020 – среда.

Открываем книгу «Дефекты сварных швов и соединений». Читаем и
конспектируем – стр. 30-31.

Необходимо записать все термины и определения, от описания внешних
признаков, до способов устранения, а также сделать условно-схематические
рисунки.